

**Причина обращения на СТОА**

Горят лампы зарядки, диагностику делали по з/н № 214100.

Горит лампа уровня тормозной жидкости, клиент пригонял а/м 7.03.09 с горящими лампами, отключили провод от датчика уровня торм. жидкости и дефект пропал, не возобновлялся до сих пор, уровень жидкости нормальный.

**Выполненные работы**

Код	Наименование	Гар.	Время	Руб/час	Наценка,%	Скидка,%	Сумма,руб
0000000000	диагностика электрического баланса А/М, проверка напряжения заряда АКБ, тока утечки, проверка АКБ.	+	1.50				
KL05000001	рабочая тормозная система - диагностика	+	1.50				

Итого по выполненным работам

открыт 09.03.09 08:49:00

готов 09.03.09 13:54:00

работы выполнены

**Рекомендации клиенту**

Неисправен датчик уровня тормозной жидкости в бачке, требуется замена бачка в сборе с датчиком.

Неисправен диодный мост генератора и реле регулировки напряжения, требуется замена.

Неисправные запчасти заказаны по заявке 2077.

Автомобиль отпущен по желанию клиента.

Предупреждаем: эксплуатация а/м с неисправной системой зарядки и питания может привести к неисправностям, не устраняющимся в рамках гарантии!

Работы по обслуживанию/ремонту выполнены, автомобиль сдал

(подпись мастера)

Автомобиль получил, с рекомендациями ознакомлен, претензий не имею

(подпись клиента)

Услуги и запасные части оплачены

(подпись кассира)